ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/07/2026 11:22 AM

SKU
: 68

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 10-400-422500

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	10-400-422500
Material	Black Buna
Used on	10-400-1500
Weight Lb	0.0100

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us