# ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS




** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/07/2026 11:03 AM

SKU
: 5498

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 6-390-393501

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Description** | Disc Seat |
| **Factory Part Number** | 6-390-393501 |
| **Material** | Black Buna |
| **Used on** | 6-390-828U501 |
| **Weight Lb** | 1.0400 |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us