

## ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



\* Imágenes referenciales

\*\* Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

FECHA

: 04/14/2026 12:25 PM

SKU

: 68

MARCA

: DIXON VALVE

MODELO

: 10-400-422500

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	10-400-422500
Material	Black Buna
Used on	10-400-1500
Weight Lb	0.0100