

## ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



\* Imágenes referenciales

\*\* Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

FECHA  
: 04/14/2026 08:16 AM

SKU  
: 2079

MARCA  
: DIXON VALVE

MODELO  
: 2-400-422500

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	2-400-422500
Material	Black Buna
Used on	2-400-1500
Weight Lb	0.2200