

ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



* Imágenes referenciales

** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

FECHA
: 06/13/2026 11:35 AM

SKU
: 4199

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 4-400-422501

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	4-400-422501
Material	White Buna
Used on	4-400-3501, 4-390-828U501
Weight Lb	0.6500