

## ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



\* Imágenes referenciales

\*\* Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

FECHA  
: 06/13/2026 12:35 PM

SKU  
: 4199

MARCA  
: DIXON VALVE

MODELO  
: 4-400-422501

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	4-400-422501
Material	White Buna
Used on	4-400-3501, 4-390-828U501
Weight Lb	0.6500