

ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



* Imágenes referenciales

** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

FECHA

: 07/26/2026 05:46 PM

SKU

: 5032

MARCA

: DIXON VALVE

MODELO

: 5-400-422237U

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc
Factory Part Number	5-400-422237U
Material	Iron
Used on	5-400-1500
Weight Lb	1.8800