

5500-SERIES API COUPLER REPAIR KIT



* Imágenes referenciales

** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

FECHA

: 04/14/2026 08:14 AM

SKU

: 27184

MARCA

: DIXON VALVE

MODELO

: 5500RK1

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	FKM-B complete seal repair kit for 5500B
Factory Part Number	5500RK1
Weight Lb	0.5000