

AIR RELIEF VALVE REPLACEMENT BALL

FECHA

: 05/31/2026 12:16 PM

SKU

: 8711

MARCA

: DIXON VALVE

MODELO

: BARVE3T-G150

Safety notes:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Factory Part Number

BARVE3T-G150

Material

PTFE



* Imágenes referenciales

** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible